410 EFN SERIES ERROR CODE

การตรวจสอบ ERROR CODE ในรุ่น 410 EFN SERIES

CODE	ความหมาย	การแก้ไข
E1	สายเทอร์โม (เซ็นเซอร์อุณหภูมิ) มีปัญหา	1. เช็คสายเทอร์โมตรงจุดเชื่อมต่อว่าชำรุดหรือหลวม 2. ถ้าชำรุดต้องเปลี่ยนสายเทอร์โมใหม่
- -	สายเซ็นเซอร์อุณหภูมิจับอุณหภูมิภายนอกไม่ได้ หรือสายแพรมีปัญหา	1. เช็คสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิและสายแพร ว่าชำรุดหรือหลวม 2. ถ้าชำรุดต้องเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิใหม่

ข้อเสนอแนะ

1. สภาพแวดล้อมภายนอก และระบบไฟมีผลต่อ ERROR CODE
2. ถ้าเช็คอาการ ERROR CODE ที่เกิดขึ้นแล้วอาการปกติ ให้ตรวจสอบเรื่องแผงคอนโทรล เพราะแผงคอนโทรลอาจเกิดการรวนหรือเสื่อมสภาพ
3. 410EFN SERIES ใช้สารทำความเย็น (น้ำยา) ฟรีออน R410A ปริมาณการเติมน้ำยา เรทอยู่ที่ 110-140 ปอนด์